

平成19年度「輸送の安全を確保するための基本方針に基づく実施事項」

1 索道施設の点検について

- ・営業期間中索道施設の点検は毎日実施し、一日3回の山麓から山頂にかけて、搬器内から目視・異音等の点検は特に注意し実施いたしました。
- ・定期点検として、年に一度運休期間を設け索道施設の総点検を行っています。(休止期間：平成19年6月18日～6月22日 迄 5日間)

本年度は下記のとおり、点検を実施いたしました。

1) 谷川岳ロープウェイ

- ・平成19年6月18日 シーブ交換実施・支柱点検(ボルト緩み等)実施
- ・平成19年6月19日 ロープ運転同調差測定、搬器用ポイント点検、保安検出装置点検
- ・平成19年6月20日 同調Vベルト測定、同調差測定
- ・平成19年6月21日 スプライン支えい索測定、保安協会による施設電気年次検査
- ・平成19年6月22日 制動試験、予備原動機試運転

2) 谷川岳リフト

天神平スキー場2007年度整備は「平成19年6月5日～平成19年9月22日」の期間に下記のとおり各リフトを点検・整備・部品交換等を実施し完了いたしました。

①高倉山第2ペアリフト

- ・終端滑車軸受け交換実施 ・主電動機オーバーホール・主減速機オーバーホール

②高倉山第1ペアリフト

- ・主電動機オーバーホール・搬器更新

③天神峠ペアリフト

- ・終端滑車軸受け交換

3) 榛名山ロープウェイ

- ・平成19年3月12～14日 緊張滑車シーブ交換、握索機整備点検、減速機オイル抜き実施
- ・平成19年3月15～17日 客車窓ゴム交換、減速機・他オイル交換
- ・平成19年3月18～19日 制動試験・ロープ測定

2 救命活動

山麓・山頂2箇所にAEDを設置し、平成19年9月13日 AED 普通救命講習会開催(講師：北消防署3名、RW参加17名)。応急手当マニュアル・感染防止用シートを各自持参。

3 応急下降訓練

送電が停止してしまった場合、または、故障等で運転不可能となってしまった場合に備え、救助用具の機能および強度を点検するとともに、救助隊組織図を元に索道従事者全員を対象に応急下降訓練を実施した。また、平成19年12月20日に消防署立会いの下、緊急時における体制及び救助方法の再確認を行いました。

■事故発生時に於ける指令連絡網および通報先：各所掲示(添付)

■応急下降訓練実施：平成19年6月22日、平成19年7月8日

4 運転に関する事項

- ・健康状態が不安定であると事故につながるため健康管理には十分気をつけるように指導しております。
- ・運転中の指差確認喚呼の基本動作は行っておりますが、駅・リフトにホイッスル(警笛)を着用させ、万全に備えている。

5 教育訓練

- ・索道技術研修会 (平成19年6月14～15日 2日間) 2名
- ・索道営業研修会 (平成19年6月28～29日 2日間) 2名
- ・索道安全統括管理者会議 (平成19年7月31日) 1名
- ・索道技術管理者研修会 (平成19年9月20～21日 2日間) 3名
- ・雪上車両運転者講習会 (平成19年11月9日) 3名